



Câmara Municipal de Juína – MT
Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína – MT.
Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br> – assessorialegislativa@juina.mt.leg.br

PROTOCOLO GERAL 1313/2025
Data: 08/08/2025 - Horário: 09:07
Legislativo - IND 264/2025

Câmara Municipal de Juína - MT

Discussão e votação única em: ____/____/____

- () Aprovada por unanimidade
() Aprovada por ____x____ votos.
() Rejeitada por ____x____ votos.
Abstenções ____ votos.

Assinatura do (a) presidente

- (x) Indicação
() Requerimento
() Moção
() Projeto Decreto Legislativo
() Projeto Resolução

N.º 264/2025

AUTORIA: vereador Carlito Pereira da Rocha

Indica à Sua Excelência Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal de Juína – MT Com cópia ao Senhor Alberto Chiavelli Neto, Secretário Municipal de Esportes a necessidade e a oportunidade da reforma completa da quadra de areia localizada ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, bem como a reforma estrutural da quadra esportiva externa ao referido ginásio.

Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 125 do RICMJ, vem, respeitosamente, **INDICAR** à Sua Excelência Paulo Augusto Veronese, Prefeito, com cópia ao Senhor Alberto Chiavelli Neto, Secretário Municipal de Esportes de Juína, a necessidade, oportunidade e conveniência do atendimento desta proposição.

JUSTIFICATIVA


Em visita técnica realizada, constatamos a situação crítica de conservação dos espaços esportivos externos ao Ginásio Municipal, que comprometem a segurança dos usuários e inviabilizam a prática esportiva adequada.

A degradação foi verificada nos seguintes locais:

Quadra de areia: A areia original foi completamente degradada, transformando-se em terra compactada. O alambrado está solto e com pilares quebrados, o que representa perigo iminente de queda para os frequentadores. Apesar de ser usada pela comunidade, a quadra está em estado de abandono e necessita de reforma completa, com a reposição de materiais.

Quadra esportiva externa: A estrutura apresenta condições para interdição. As ferragens estão expostas e tomadas pela corrosão. As traves têm suportes inadequados e instáveis, podendo causar acidentes. Além disso, a ausência de pintura, sinalização e manutenção geral compromete a funcionalidade e a estética do espaço.

Diante da relevância social e esportiva desses locais, que são amplamente utilizados por jovens, atletas e moradores, solicitamos atenção especial e providências urgentes do Poder Executivo. É fundamental garantir a segurança, a acessibilidade e o incentivo à prática esportiva no município.


CARLITO PEREIRA DA ROCHA
Vereador autor