



## Câmara Municipal de Juína /MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína / MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juína.mt.leg.br> – [assessorialegislativa@juína.mt.leg.br](mailto:assessorialegislativa@juína.mt.leg.br)

**Discussão e votação única em:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

( ) Aprovada por unanimidade

( ) Aprovada por \_\_\_\_x\_\_\_\_ votos.

( ) Rejeitada por \_\_\_\_x\_\_\_\_ votos.

Abstenções \_\_\_\_ votos.

\_\_\_\_\_

Assinatura do (a) presidente

(  ) Indicação

( ) Requerimento

( ) Moção

( ) Projeto Decreto Legislativo

( ) Projeto Resolução

**N.º 78/2026**

### **AUTORIA: vereador Ronicleiton da Silva Santana (Roni da Padre Duílio) - MDB**

Indica a Sua Excelência o Senhor Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal, com cópia ao Senhor Irineu Locatelli, Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de realizar operação tapa-buracos nas vias pavimentadas do Residencial Bandeirantes, bem como a recuperação das guias (meio-fio) e sarjetas em toda a localidade.

O vereador abaixo assinado, no pleno exercício de suas atribuições legais e regimentais conferidas pelo Art. 125 do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem, respeitosamente, **INDICAR** ao Chefe do Poder Executivo Municipal a adoção da medida acima especificada.

### **Justificativa**

A presente indicação decorre de reiteradas solicitações dos moradores do Residencial Bandeirantes, que enfrentam dificuldades diárias em razão das precárias condições de conservação da malha viária local.

Diversas ruas do referido residencial apresentam buracos, desgaste acentuado do pavimento asfáltico, desagregação da camada de rolamento e falhas estruturais, comprometendo significativamente a trafegabilidade e a segurança dos usuários.

Ressalta-se que o Residencial Bandeirantes é um loteamento consolidado, com mais de 15 (quinze) anos de existência, e que, conforme relatos da comunidade, não recebeu até o momento intervenções efetivas de recuperação asfáltica, o que contribuiu para o agravamento progressivo dos danos observados.

Além disso, verifica-se a necessidade urgente de recuperação das guias e sarjetas, elementos essenciais para o adequado escoamento das águas pluviais. A ausência ou deterioração desses dispositivos tem provocado:

- acúmulo de água nas vias;
- infiltração no pavimento, acelerando sua degradação;
- formação de novos buracos;





## Câmara Municipal de Juína /MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína / MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juína.mt.leg.br> – [assessorialegislativa@juína.mt.leg.br](mailto:assessorialegislativa@juína.mt.leg.br)

- riscos à segurança de pedestres e condutores.

A execução de operação tapa-buracos, aliada à recomposição das guias e sarjetas, constitui medida de manutenção corretiva indispensável, com impacto direto na melhoria da mobilidade urbana, na segurança viária e na qualidade de vida da população local.

Destaca-se ainda que a intervenção ora proposta possui **baixo** custo relativo frente aos benefícios gerados, além de evitar a necessidade futura de obras mais onerosas de reconstrução completa do pavimento.

Diante do exposto, evidencia-se o relevante interesse público da presente indicação, razão pela qual se espera sua análise e atendimento com a maior brevidade possível por parte do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 1º de abril de 2026.



RONICLEITON DA SILVA SANTANA (RONI DA PADRE DUILIO) – MDB  
vereador

