



Câmara Municipal de Juína /MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína / MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br> – assessorialegislativa@juina.mt.leg.br

PROTOCOLO GERAL 824/2025
Data: 16/05/2025 - Horário: 10:37
Legislativo - IND 187/2025

Discussão e votação única em: 19/05/25

(X) Aprovada por unanimidade

() Aprovada por x votos.

() Rejeitada por x votos.

Abstenções votos.

Assinatura do (a) presidente

- (X) Indicação
- () Requerimento
- () Moção
- () Projeto Decreto Legislativo
- () Projeto Resolução

N.º 187/2025

AUTORIA: vereadora Luiza Monteiro Boer

Indica a Sua Excelência Paulo Augusto Veronese, Prefeito, com cópia ao Jonatas Plínio, da necessidade e a oportunidade de estabelecer cronograma de pavimentação da Rua Pedro Celestino, localizada no Setor Industrial, e priorizar a presença de caminhão pipa para molhar a via bem como que, nas futuras ações de patrolamento de vias não pavimentadas, seja obrigatoriamente incluída a etapa de molhamento.

A vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 125 do RICMJ, vem, respeitosamente, **INDICAR** a Sua Excelência Paulo Augusto Veronese, Prefeito, com cópia ao Jonatas Plínio, Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência do atendimento desta proposição.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem como base o relato de um morador da referida rua, que informou que há cerca de três dias foi realizada uma ação de patrolamento no local. Contudo, desde então, os transtornos se intensificaram: o aumento excessivo da poeira tem prejudicado os moradores, especialmente crianças e idosos, além de afetar diretamente a qualidade do ar e a limpeza das residências. Além disso, com o nivelamento da via e a ausência de obstáculos naturais (como buracos), muitos veículos passaram a transitar em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres, incluindo crianças e animais domésticos que costumam brincar na rua.

O morador também relatou que entrou em contato com a SINFRA, solicitando, no mínimo, a rega da via para amenizar os impactos, mas foi informado de que o serviço ainda não foi iniciado e que sua solicitação seria encaminhada quando possível.

É importante ressaltar que ações de patrolamento, quando não acompanhadas de planejamento adequado, podem gerar mais prejuízos do que benefícios, principalmente em locais habitados. A ausência da etapa de umidificação contribui para a elevação de poeira em níveis prejudiciais à saúde pública e à segurança viária.

Assim, propõe-se que, além da rega imediata da Rua Pedro Celestino, a Prefeitura estabeleça como procedimento padrão a realização do molhamento das vias nos serviços de manutenção com máquinas, assegurando que tais ações não causem transtornos à população.

Na certeza de que a presente indicação será acolhida, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, 16 de m

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZA MONTEIRO BOER
Data: 16/05/2025 10:46:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZA MONTEIRO BOER
Vereadora