



Câmara Municipal de Juína – MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína – MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br> – [assessorialegislativa@juina.mt.leg.br](mailto:assessorialegislativa@juina.mt.leg.br)

PROTOCOLO GERAL 2022/2025  
Data: 10/11/2025 - Horário: 13:34  
Legislativo - IND 383/2025

Câmara Municipal de Juína - MT

Discussão e votação única em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- ( ) Aprovada por unanimidade  
( ) Aprovada por \_\_\_\_x\_\_\_\_ votos.  
( ) Rejeitada por \_\_\_\_x\_\_\_\_ votos.  
Abstenções \_\_\_\_ votos.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do (a) presidente

- ( X ) Indicação  
( ) Requerimento  
( ) Moção  
( ) Projeto Decreto Legislativo  
( ) Projeto Resolução

**N.º 383/2025**

**AUTORIA: vereador: Vanderlei Monteiro (Delei Locutor)**

Indica a Sua Excelência Paulo Augusto Veronese, Prefeito, com cópia ao Senhor Jonatas Plínio, Secretário Municipal de Infraestrutura a necessidade e oportunidade do encascalhamento das ruas não pavimentadas do Bairro Palmiteira.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 125 do RICMJ, vem, respeitosamente, **INDICAR** a Sua Excelência Paulo Augusto Veronese, Prefeito, com cópia ao Senhor Jonatas Plínio, Secretário Municipal de Infraestrutura, sobre a necessidade, oportunidade e conveniência do atendimento desta proposição.

#### JUSTIFICATIVA

A presente Indicação se faz imperiosa em virtude do estado de precariedade em que se encontram as ruas não pavimentadas do Bairro Palmiteira. Esta situação compromete diretamente a qualidade de vida, a saúde, a mobilidade e a segurança dos cidadãos.

O acúmulo de buracos, a formação de grandes valas e a acentuada irregularidade do solo geram dificuldades extremas para o tráfego de veículos de passeio, motocicletas e, principalmente, para o transporte público e os veículos de emergência (ambulâncias e viaturas).

O encascalhamento e o nivelamento da via são fundamentais para restabelecer o trânsito seguro e eficiente de veículos e pedestres, diminuir os riscos de acidentes causados por desvios bruscos ou perda de controle, e assegurar que os serviços essenciais (coleta de lixo, entregas e socorro) cheguem a todas as residências.

A ação de encascalhamento oferece uma solução de custo-benefício imediato, pois proporciona maior resistência ao solo, diminui a poeira e reduz a formação de lama.

Diante do exposto, e reconhecendo o compromisso desta gestão com o bem-estar da população, solicitamos a máxima urgência na avaliação e atendimento desta Indicação, providenciando o necessário encascalhamento e patrolamento no Bairro Palmiteira.

Juína, 7 de novembro de 2025.

**VANDERLEI MONTEIRO (DELEI)**

Vereador autor