



## Câmara Municipal de Juína /MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína / MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br> – [assessorialegislativa@juina.mt.leg.br](mailto:assessorialegislativa@juina.mt.leg.br)

Discussão e votação única em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
( ) Aprovada por unanimidade  
( ) Aprovada por \_\_\_x\_\_\_ votos.  
( ) Rejeitada por \_\_\_x\_\_\_ votos.  
Abstenções \_\_\_ votos.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do (a) presidente

(  ) Indicação  
( ) Requerimento  
( ) Moção  
( ) Projeto Decreto Legislativo  
( ) Projeto Resolução

**N.º 233/2025**

**AUTORIA: vereador Vanderlei Bernardes Prestes (Vanderlei Churrasqueiro)**

Indica ao Excelentíssimo Senhor Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal, com cópia ao Senhor Jonatas Plinio, Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade de instalação de 2 quebra molas na Rua Presidente Prudente, esquina com Creche e Praça Módulo 6 e outra na Rua Nova Granada

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 125 do RICM, vem, respeitosamente, **INDICAR** ao Excelentíssimo Senhor Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal, com cópia ao Senhor Jonatas Plinio Secretário Municipal de Infraestrutura sobre a necessidade e atendimento do atendimento desta proposição.

### **JUSTIFICATIVA:**

A presente indicação visa atender à solicitação de moradores e usuários das vias mencionadas, que têm expressado preocupação com a segurança viária nas localidades indicadas.

A **Rua Presidente Prudente**, especialmente nas proximidades da **Creche e da Praça do Módulo 6**, possui grande circulação de pedestres, incluindo crianças, pais e servidores da unidade educacional, além de frequentadores da praça. A ausência de redutores de velocidade tem favorecido o trânsito em alta velocidade, o que representa risco iminente de acidentes, sobretudo em horários de entrada e saída da creche.

Já a **Rua Nova Granada** também tem registrado trânsito intenso e velocidade incompatível com a segurança da população local, o que tem gerado preocupação entre os moradores e comerciantes da região. A instalação de um quebra-molas contribuirá significativamente para a redução da velocidade dos veículos, promovendo maior segurança para pedestres, ciclistas e condutores.



## Câmara Municipal de Juína /MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína / MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br> – [assessorialegislativa@juina.mt.leg.br](mailto:assessorialegislativa@juina.mt.leg.br)

Dessa forma, a implantação dos redutores de velocidade (quebra-molas) nestes pontos é uma medida urgente e necessária, visando preservar vidas, prevenir acidentes e garantir maior tranquilidade para todos que utilizam essas vias.

Contando com a atenção do Excelentíssimo Prefeito e do Secretário Municipal de Infraestrutura, reitero o pedido para que as providências cabíveis sejam adotadas com a brevidade que o caso requer.

Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 25 de junho de 2025.

**VANDERLEI BERNARDES PRESTES ( VANDERLEI CHURRASQUEIRO)**

Vereador