



## Câmara Municipal de Juína /MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína / MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br> – [assessorialegislativa@juina.mt.leg.br](mailto:assessorialegislativa@juina.mt.leg.br)

Discussão e votação única em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
( ) Aprovada por unanimidade  
( ) Aprovada por \_\_\_\_x\_\_\_\_ votos.  
( ) Rejeitada por \_\_\_\_x\_\_\_\_ votos.  
Abstenções \_\_\_\_ votos.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do (a) presidente

- ( X ) Indicação  
( ) Requerimento  
( ) Moção  
( ) Projeto Decreto Legislativo  
( ) Projeto Resolução

**N.º 29/2026**

### **AUTORIA: vereador Fabiano Aurélio Ribeiro (Bil do Módulo 4)**

Indica a Sua Excelência o Senhor Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal, com cópia ao Senhor Robson Amorim Machado, Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de realização de manutenção nas vias pavimentadas do Bairro São José Operário.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juína, vem, respeitosamente, INDICAR a Sua Excelência o Senhor Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal, com cópia ao Senhor Robson Amorim Machado, Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e a conveniência do atendimento da presente proposição.

### **JUSTIFICATIVA**

A presente Indicação tem por finalidade solicitar a execução de serviços de manutenção nas ruas pavimentadas do Bairro São José Operário, que se encontram em condições inadequadas em razão de intervenções recentes no sistema de distribuição de água potável.

Conforme relatado pelos moradores, diversas vias do bairro tiveram o pavimento danificado em decorrência da abertura de valas para a realização de serviços de manutenção na rede de abastecimento de água. Após a conclusão dos trabalhos pelo órgão responsável, o pavimento não foi devidamente recomposto, permanecendo buracos e irregularidades que comprometem a segurança e a trafegabilidade das vias.

Com a intensificação do período chuvoso, a situação tem se agravado, uma vez que o acúmulo de água e lama sobre o asfalto deteriorado aumenta o risco de acidentes, dificulta o trânsito de veículos e causa transtornos aos moradores, além de acelerar o desgaste da pavimentação existente.

A realização de manutenção adequada, com recomposição do pavimento nos pontos afetados, é medida necessária para restabelecer as condições de circulação, preservar a infraestrutura urbana e garantir maior segurança aos usuários das vias públicas.



## Câmara Municipal de Juína /MT

Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína / MT.

Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br> – [assessorialegislativa@juina.mt.leg.br](mailto:assessorialegislativa@juina.mt.leg.br)

Diante do exposto, evidencia-se o interesse público da presente Indicação, razão pela qual se solicita especial atenção do Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para a adoção das providências necessárias ao atendimento desta demanda.

Sala das Sessões, 6 de março de 2026.

FABIANO AURÉLIO RIBEIRO

Vereador autor